





## NO

### G-REX N O1®

Istavsar med vilkår EU 2016/425. Hanskene fyller kravene EN 388:2014, i forbindelse med EN 420:2003+A1:2009 standarden. Mærking av hansker eller innpakning viser til dette. Hanskene er ikke vannvendige.

**Beskyttelse mot mekaniske risikioer / behold til EN 388:2016 (nivå av ytelse)**

Slikerett	3 (0-5)				
Kuttbestandig	1 (0-5)				
Rivesterk	1 (0-4)				
Punkteringsbestandig	1 (0-4)				
TDM-test: kuttbestandig X (A=levelst – F=høyeste)					

\* Resultatene fra de mekaniske testene – fra hanskers håndflatemåtområde

**Mærking av hanske**

Merkelapp - G-REX; modellnavn N O1; størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 11, CE-mærking, EAC-mærking og samsvare med gjeldende regelverk for den Eurassiske Økonomiske Union, grafisk symbol for EN 388:2016 standard og de anvendte merkinger for beskyttelsestester, grafisk symbol for EN 16350:2014 standard, grafisk symbol som informerer om å lese bruksanvisningen , produktionsår, informasjon om samsvare med standard EN 420:2003+A1:2009, informasjon om sikkerhetkategorier.

**Renngjøring/vedlikehold**

For dur tar hanskene i bruk (både som nye, samt når de er brukt), særlig etter rengjøring, bør de undersøkes nøye for skade. Ikke forlat hanskene skitne dersom du ønsker å bruke dem igjen. Hanskene er ikke ment for rengjøring med rengjøringsmiddel. Dersom hanske ikke kan rengjøres ved hjelp av enkle mekaniske hjelpemidler (f.eks. en turr klud), vil de ikke være anvendbare senere.

**Emballering/lagring**

Hanskene er pakket i bunter (12 par) med UIS, dertil plassert i papperkeiser egnet for transport og lagring.Hanskene bør lagres i kjølig, tørt, skyggefritt og fuktbeskyttende omgivelser, med temperatur mellom 5-25 grader celsius,dette er viktig valg. Ikke utsatt dem for direkte sollys. Dersom legret korrekt, vil hanskens mekaniske egenskaper være sendret innenfor en 3-5 års periode fra produktionsdato. Hanskene er produsert i 2021.

**Amærking**

Innholdt i informasjonen i denne bruksanvisningen er ment å skulle bidra til å velge korrekt verneutstyr. Det er ikkevillig mulig å fastsette maksimålmengden for hanskene alle beskyttede kategorier. Lengden avlenger av korrekt bruk og korreål valg av hansker til formålet. Laboratorietestresultater kan kunne hjelpe deg å velge riktig hanske. Likevel bemerkes det at hansker faktisk ikke kan simulere. Det er brukers ansvar å velge hansker med hensiktssesige egenskaper for bruksområdet, ikke produsentens ansvar. Samsvare surtering kan innhentes ww.g-rex.co. Videre informasjon er tilgjengelig fra en autorisert distributør for produsenten. G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchillfield Road W3 6AY London England.

**Kommentarar**

EN 420:2003+A1:2009 – ingen substanser med helesesmig skadevirkning for brukeren har blitt funnet i dette produktet. I hanske tilsettet, hos svært allergisensitive personer, kan det forekomme ubetydelige hudirritasjoner.

EN 388:2016 – hanskene kan sette seg fast mellom bevegelse maskindeler, som kan medføre fare for liv og helse. Hanskene bør ikke brukes i nærheten av bevegelige maskindeler.

EN 16350:2014 - Advare: ved bruk av elektrostatiske avledende hansker må vedkommende bruker være korrekt jordet, f.eks. ved å benytte tilførlstilstande fetter

EN 16350:2014 - Advare: elektrostatiske avledende hansker skal pakkes ut, åpnes, jordes eller fernet mens disse befinner seg i antenneelge eksplosive omgivelser, heller ikke mens håndterert antenneelge eller eksplosive stoffer.

EN 16350:2014 - Advare: vernehanskes elektrostatiske egenskaper kan bli påvirket i negativ retning av alder, brukstilsette, forurensning, eksplosive eller skade, og kan derfor ikke strøvt i øyeblikkberett, antenneelge omgivelser der flere vurderinger er nødvendig

**TP TC 019/2011**



**3111X**



**Cat. II**

## RU

### G-REX N O1®

Информация для пользователей о защитных перчатках в соответствии с постановлением европейского парламента и совета (ЕС) 2016/425 от 9 Марта 2016 года(принято в соответствии с европейскими стандартами EN 388:2016, EN 16350:2014 в связи с европейским стандартом EN 420:2003+A1:2009. Об этом сообщается напечатано на перчатках или упаковке. Перчатки не являются водонепроницаемыми и не были протестированы на кислостойкость.

**Механические характеристики по европейскому стандарту EN 388:2016**

Устойчивость к истиранию	3 (0-5)				
Стойкость к порезам	1 (0-5)				
Сопротивление разрыву	1 (0-4)				
Сопротивление сдвигу (прокола)	1 (0-4)				

TDM (TDM) Устойчивость к порезам А (А=самый низкий / F=высший)

\* Результаты механических испытаний, полученные в области ладони перчатка

**Маркировка перчаток**

Маркировка марки – G-REX; наименование модели N O1; размер 6, 7, 8, 9, 10, 11; знак – Европейский Сертификат, знак EAC, графический знак в соответствии с EN 388:2016 и примененные маркировки уровней защиты от механических воздействий, графический знак в соответствии с 16350:2014, информация об эквивалентности в инструкции, год выпуска, информация о совместности со стандартной EN 420:2003+A1:2009, информация о категории безопасности.

**Очистка / техническое обслуживание**

Перчатки надеванием перчатке (как новых, так и б / у), особенно после их чистки, следует тщательно проверить, не были ли они повреждены. Не оставляйте перчатки в горячей воде или подвергать их кипячению. Перчатки следует очищать только с помощью влажной ткани или губки, без использования моющих средств. Не используйте для обслуживания и чистки химические продукты. Не применяйте средств, предназначенных для обслуживания обуви. Не используйте дезинфицирующие средства, это может вызвать опасность для здоровья целостности кожи. Перчатки не предназначены для стрип.

**Упаковка / хранение**

Перчатки упакованы парами, вместе с инструкцией, затем помещаются в картонные коробки, которые подходят для транспортировки и хранения. Перчатки следует хранить в прохладном и сухом месте, затененном и вдали от прямого света при температуре от 5 до 25 – это особенно важно. Не подвергать их воздействию прямого солнечного лучей. При правильном хранении механические свойства перчатки не изменятся в течение 3-5 лет с даты изготовления. Перчатка изготовлена в 2021 году.

**Записка**

Содержащая здесь информация приведена для помощи в выборе соответствующего личного защитного снаряжения. При этом отмечено, что максимальный срок сохранения всех свойств перчатками определить невозможно. Он зависит от правильной эксплуатации пользователями и соответствующего ухода. Результаты лабораторных тестов должны обеспечить выбор. Однако обратите внимание, что функция защиты, которую перчатки не могут быть имитированы. Ответственность за подбор перчаток с соответствующими характеристиками для конкретного применения лежит на стороне пользователя, а не производителя. Декларация Соответствия доступна на сайте ww.g-rex.co. Дополнительная информация доступна у авторизованного производителя: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchillfield Road W3 6AY London England.

**Примечание**

EN 420:2003+A1:2009 – данным продуктом, не обнаружено веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье пользователей. В случаях случаев у людей, чрезвычайно чувствительных к аллергии, существуют незначительные вероятности появления кожных реакций.

EN 388:2016 – перчатки могут застрять между движущимися частями машины, что может быть опасно для здоровья и жизни.

EN 16350:2014(Предупреждение: человек, носящий электростатические перчатки, должен быть соответствующим образом заземлен, например, через ношение соответствующего обуви)

EN 16350:2014(Предупреждение: Защитные перчатки не должны подвергаться статическому электричеству, нельзя распылять, открывать, вытирать или снимать в электрозащитной или взрывоопасной атмосфере или при работе с легко воспламеняющимися или взрывоопасными веществами.

EN 16350:2014(Предупреждение: Электростатические свойства защитных перчаток могут быть неблагоприятно изменены, в частности, загрязнением и порыванием, и могут быть недостаточными для горючих атмосфер обогащенных кислородом, где требуются дополнительные оценки.

## RO

### G-REX N O1®

Informații pentru utilizatori legate de mănușile de protecție în conformitate cu regulamentul parlamentar European și al Consiliului (UE) 2016/425 din 9 martie 2016. Mănușii sunt conforme EN 388:2016, EN 16350:2014 în conformitate cu standardul EN 420:2003+A1:2009. Acest lucru este indicat prin marcajul pe mănuși sau pe ambalaj. Mănușile nu sunt impermeabile și nu au fost testate pentru rezistența la acid.

**Date mecanice conform EN 388:2016**

Rezistența la abraziune	3 (0-5)				
Rezistența la tăiere	1 (0-5)				
Rezistența la rupere	1 (0-4)				
Rezistența la străpungere	1 (0-4)				

TDM: Rezistență la abraziune (A = cea mai scăzută / F = cea mai ridicată)

\* Rezultatele testelor mecanice obținute din zona palmei mănușii

**Mărcare pe mănuși**

Marcarea mărcii - G-REX; numele modelului N O1; dimensiune 6, 7, 8, 9, 10, 11; marca - Certificat European, marca EAC, simbol grafic pentru standardul EN 388:2016 și fotoisena marcuşului utilizat pentru nivelurile de protecție împotriva pericolelor mecanice, simbol grafic pentru standardul EN 16350:2014, semn grafic care informează despre clasele instrumntelor, anul producerii, informații privind respectarea standardului EN 420:2003+A1:2009, informații despre categoria de siguranță.

**Curățare / întreținere**

Înainte de îmbrăcarea mănușilor (atât noi, cât și folosite), mai ales după curățarea lor, verificați-le cu atenție dacă au fost deteriorate. Nu lăsați mănușile murdare încă destinate să fie utilizate din nou. Mănușile trebuie curățate doar cu o lavată ușoară sau un burete, fără a folosi detergenți. Pentru întreținerea și curățarea mănușilor se utilizează produse fără grăsimi. Nu folosiți agenți destinați întreținerii încălzimilor. Nu folosiți desinfecțianți, pot provoca o reacție periculoasă a pielii. Mănușile nu pot fi spălate.

**Ambalare / depozitare**

Mănușile sunt împachetate în percheii cut cu instrucțiuni de utilizare, apoi sunt introduse în cuti de carton protejite pentru transport și depozitare. Mănușile trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat, umbrit și fără umiditate la o temperatură de la 5 până la 25 ° C, acest lucru este deosebit de important. Nu le expuneți la lumina directă a soarelui. Dacă sunteți deposedate de consumatori, proprietățile mecanice ale mănușilor nu se vor schimba timp de 3 până la 5 ani de la data fabricării. Mănuși fabricate în 2021.

**Notă**

Informațiile conținute aici sunt destinate să ajute la selecția echipamentelor individuale de protecție adecvate. În același timp, subliniem că nu este posibilă determinarea perioadei maxime de păstrare a tuturor proprietăților de către mănușile. Aceasta depinde de utilizarea corectă de către utilizator și de starea acestora, trebuie menținută o scopul real al utilizării mănușilor nu poate fi simulat. Responsabilitatea pentru selectarea mănușilor cu caracteristici potrivite pentru aplicația dată revine utilizatorului și nu producătorului. Declarație de conformitate este disponibilă pe site-ul ww.g-rex.co. Informații suplimentare disponibile la distribuitorii autorizați ai producătorului: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchillfield Road W3 6AY London England.

**Comentarii**

EN 420:2003+A1:2009 – nu au fost găsite substanțe în acest produs care ar putea avea efecte dăunătoare asupra sănătății utilizatorilor. În cazul sensibile, persoanele etate de sensibile la alergii, există șanse foarte mici să dezvoltе reacții ale pielii.

EN 388:2016 – percheii pot rămâne prins în piesele mobile ale mașinii, care pot fi periculoase pentru sănătatea și viața utilizatorului.

EN 16350:2014(Atenționare: persoana care poartă mănuși electrostatice de disipare trebuie să fie împământată în mod corespunzător)

EN 16350:2014(Atenționare: Mănușile trebuie să nu fie utilizate în medii încălzite adecvat)

EN 16350:2014(Atenționare: mănușile de protecție care disipează electricitatea statul nu trebuie depozitate, deschise, adaptate sau scosese într-o atmosferă inflamabilă sau explozivă sau când lucrătorii cu o substanță inflamabilă sau explozivă.)

EN 16350:2014(Atenționare: Proprietățile electrostatice ale mănușilor de protecție pot fi nefavorabile din cauza imbrăntării, uzurii, poluării și deteriorării și pot fi insuficiente pentru atmosfere inflamabile imbrăntite cu oxigen, printre acestea este necesară o evaluare suplimentară.



## PL

### G-REX N O1®

Informacja dla użytkowników dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. o to. Rękawiczki są zatwierdzone zgodnie z następującymi normami: EN 388:2016, EN 16350:2014 w związku z normą EN 420:2003+A1:2009. Wyniki badań zostały przedstawione na rękawiczkach, widoczne na opakowaniu. Rękawiczki nie są wodoodporne i nie były badane w zakresie kwasoodporności.

**Odporność mechaniczną według EN 388:2016**

Oporność na ścieranie	3 (0-5)				
Oporność na przecięcie	1 (0-5)				
Oporność na rozdarcie	1 (0-4)				
Oporność na siłę przekucia	1 (0-4)				

TDM: Odporność na przecięcie X (A=najniższy – F=najwyższy)

\*Wyniki testów mechanicznych - otrzymane z obszaru dłoni rękawicy

**Osazenienia na rękawiczkach**

Osazenienia marki – G-REX; nazwa modelu N O1; rozmiar 6, 7, 8, 9, 10, 11; znak Certyfikat Europejski; znak EAC; znak graficzny dla normy EN 388:2016 oraz stosowne osazenienia poziomów bezpieczeństwa; znak graficzny dla normy EN 16350:2014 znak graficzny informujący o zapoznaniu się z instrukcją, rok produkcji, informacja o zgodności z normą EN 420:2003+A1:2009, informacja o kategorii bezpieczeństwa.

**Czyszczenie / konserwacja**

Przed założeniem rękawiczek (zarówno nowych jak używanych), zwłaszcza po ich czyszczeniu, należy dokładnie sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone rękawiczki zaobronionych, jeżeli planuje się ich ponowne użycie. Rękawiczki należy czyścić tylko za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki bez użycia detergentów. Nie stosować do konserwacji i czyszczenia wyrobów twardych. Nie stosować środków przeznaczonych do konserwacji обуви. Nie stosować środków dezynfekujących, może to wywołać niebezpieczną dla zdrowia reakcję alergię. Rękawiczki nie są przeznaczone do pracy.

**Opakowanie / przechowywanie**

Rękawiczki są pakowane w worki (12 par) wraz z instrukcją, następnie są wkładane do kartonów, które nadają się do transportu kolejnicowego. Rękawiczki należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zaciemnionym i pozbawionym wilgoci o temperaturze od 5 do 25oc. Nie się szcegolelo ważne. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie słońca. W przypadku prawidłowego przechowywania właściwości mechaniczne rękawiczek nie ulegną zmianie przez okres od 3 do 5 lat od daty produkcji. Rękawiczki wyprodukowane w 2021 roku.

**Notatki**

Zawarte tutaj informacje mają na celom pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposażenia ochronnego. Jednocześnie zaznaczamy, że nie można określić maksymalnego okresu zachowania wszystkich właściwości produkcyjnych oraz użytkownika oraz odpowiedniego dobrania.Wyniki testów laboratoryjnych powinny uświadomić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty efekt użytkownika rękawiczek nie można zestymulować. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.g-rex.co. Dalej informację dostępne u autoryzowanego dystrybutora producenta. G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchillfield Road W3 6AY London England.

**Uwagi**

EN 420:2003+A1:2009 – nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkowników. W szczególnych przypadkach u osób wyjątkowo wrażliwych na energię elektrostatyczną mogą pojawić się reakcje alergiczne.

EN 388:2016 - rękawiczki mogą zostać wciągnięty przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.

EN 16350:2014(Atenționare: Mănușile electrostatice care disipează electricitatea statică nu trebuie depozitate, npr. przez noszenie odpowiedniego ubrania.

EN 16350:2014(Atenționare: rękawiczki ochronne rozpraszające ładunki elektrostatyczne nie mogą być rozpraszane, otwierane, dostosowane lub usuwane w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej lub podczas pracy z substancją łatwopalną lub wybuchową.

EN 16350:2014(Atenționare: Właściwości elektrostatyczne rękawic ochronnych mogą być niekorzystne ze względu na starzenie się, użycie, zanieczyszczenie i uszkodzenie, i mogą być niewystarczające dla atmosfer łatwopalnych wzbogaczonej w ten, gdzie konieczne są dodatkowe oceny.

Stronete	6	7	8	9	10	11
Minimalniøngeloje p0 (nosaen) (milimetrer)	220	230	240	250	260	270

## PT

### G-REX N O1®

Informação relativa às luvas de proteção destinada a utilizador, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016. Luvas conformes com a norma EN 388:2016, EN 16350:2014 em conformação com a norma EN 420:2003+A1:2009. A respetiva informação consta na luva ou eventualmentena embalagem. As luvas não são impermeáveis e não foram testadas quanto à resistência a ácidos.

**Dados mecânicos de acordo com a EN 388:2016**

Resistência à abrasão	3 (0-4)				
Resistência ao corte	1 (0-5)				
Resistência ao rasgo	1 (0-4)				
Resistência à força de perfuração	1 (0-4)				
TDM: Resistência ao corte	X				

(A= mais baixo / F= mais alto)

\* Resultados dos testes mecânicos obtidos na zona da mão da luva

**Marcações nas luvas**

Nome da marca - G-REX; nome do modelo N O1; tamanho 6, 7, 8, 9, 10, 11; marca - Certificado Europeu, marca EAC; marca gráfica para a norma EN 388:2016 e marcações aplicadas de níveis de proteção contra riscos mecânicos, marca gráfica para a norma EN 16350:2014 marca gráfica informando sobre a familiarização com o manual, ano de produção, informações sobre a conformidade com a norma EN 420:2003+A1:2009, informações sobre a categoria de segurança.

**Limpeza / conservação**

Antes de calçar as luvas (tanto novas como usadas), especialmente depois de limpeza, é importante inspeccionar-as cuidadosamente para verificar se estão devidamente. Não deixar as luvas após se pretender utilizá-las. Limpar as luvas apenas com um pano ou esponja humedecida sem usar detergentes. Não utilizar para a conservação ou limpeza de produtos gordurosos. Não utilizar produtos para calçado. Não utilizar desinfetantes, podendo estes causar uma reação cutânea perigosa. As luvas não são concebidas para lavagem.

**Embalagem / armazenamento**

A embalagem em forma de caixa contém duas luvas e as instruções de utilização. A referida caixa é adequada para o transporte e armazenamento. As luvas devem ser armazenadas em local fresco e seco, com sombra e sem humidade, a uma temperatura de a 5 a 25°c. - ito é particularmente importante. Não as exponha à luz solar direta. Se armazenada adequadamente, as propriedades mecânicas da luva não mudaráo durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico. A luva é fabricada em 2021.

**Nota**

As informações aqui contida destinam-se a ajudar-lo a escolher o equipamento de proteção pessoal adequado. Ao mesmo tempo, gostaríamos de salientar que não é possível determinar o período máximo no qual a luva mantém todas as suas propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta.Os resultados dos testes de laboratório devem ajudá-lo a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que a verificação objetiva da utilização da luva não pode ser simulada. É responsabilidade do utilizador e não do fabricante, selecionar luvas com as características certas para a dada aplicação.A Declaração de Conformidade está disponível em www.g-rex.co. Mais informações estão disponíveis no distribuidor autorizado do fabricante: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchillfield Road W3 6AY London England.

## IT

### G-REX N O1®

Informazioni per l'utente sui guanti protettivi conformemente a un regolamento parlamentare Europeo e Consiglio (UE) 2016/425 di 9 Marzo 2016. I guanti sono conformi alla norma EN 388:2016, EN 16350:2014 in combinato disposto con EN 420:2003+A1:2009. La rispettiva informazione è indicata sulla guanti o sulla confezione. I guanti non sono impermeabili e non sono stati testati per la resistenza agli acidi.

**Dati meccanici secondo EN 388:2016**

Resistenza all'abrasione	3 (0-4)				
Resistenza al taglio	1 (0-5)				
Resistenza allo strappo	1 (0-4)				
Resistenza alla forgiatura	1 (0-4)				
TDM: Resistenza al taglio	X				

(A= i più basso / F= supremo)

\* Risultati dei test meccanici ottenuti dalla zona del palmo dei guanti

**Marca dei guanti**

Marca del marchio - G-REX; nome di modello N O1; taglia 6, 7, 8, 9, 10, 11; il segno - Certificato Europeo, el segno EAC, simbolo grafico per la norma EN 388:2016, simbolo grafico per la norma EN 16350:2014 e marcature per i livelli di protezione contro i rischi meccanici utilizzati, simbolo grafico che informa che ha letto le istruzioni, anno di produzione, informazioni sulla conformità alla norma EN 420:2003+A1:2009, informazioni sulla categoria di sicurezza.

**Pulizia / manutenzione**

Prima di indossare i guanti (sia nuovi che usati), soprattutto dopo averli puliti, controllate attentamente che non siano danneggiati. Non lasciare guanti sporchi e se prevede di riutilizzarli, i guanti devono essere puliti solo con un panno umido o una spugna senza l'uso di detergenti. Non utilizzare per la manutenzione e la pulizia di prodotti grassi. Non utilizzare agenti destinati alla manutenzione delle calzature. Non usare disinfettanti, potrebbe causare una pericolosa reazione cutanea. I guanti non sono destinati al lavaggio.

**Pacchetto / immagazzinamento**

I guanti sono confezionati in coppia con le istruzioni, quindi inseriti in scatole adatte al trasporto e allo stoccaggio. I guanti devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, ombreggiato e privo di umidità. È una temperatura compresa tra 5 e 25 °c. - questo è particolarmente importante. Non esporli alla luce solare diretta. Se correttamente conservata, le proprietà meccaniche dei guanti non cambieranno per 3-5 anni dalla data di produzione. Quanto fatto nel 2021.

**Nota**

Le informazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di aiutare nella selezione dei dispositivi di protezione individuale appropriati. Allo stesso tempo, sottolineiamo che non è possibile determinare il periodo massimo di conservazione di tutte le proprietà da parte dei guanti. Dipende dall'uso corretto da parte dell'utente e dalla selezione corretta. I risultati dei test di laboratorio dovrebbero aiutarci a fare la scelta giusta. Tuttavia, va notato che non è possibile simulare lo scopo reale dell'uso dei guanti. La responsabilità della selezione di guanti con le giuste caratteristiche per la data applicazione spetta all'utente e non al produttore. Dichiarazione di conformità disponibile sul sito Web www.g-rex.co. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il distributore autorizzato del produttore: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchillfield Road W3 6AY London England.

## SRB

### G-REX N O1®

Korisnici podaci o zaštitnim rukavcima, u skladu s standardom Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 (9. marta 2016. godine). Rukavice su u skladu sa zahtevima EN 388:2016, EN 16350:2014, poevnim sa EN 420:2003+A1:2009. Rezultati testiranja prikazani su na rukavicama i na paketu.

Rukavice nisu vodonepropusne i nisu bile testirane na otpornost na kiselinu.

Mehanički podaci pre EN 388:2016

EU test je bio proveden od strane: SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK.

Velikina	6	7	8	9	10	11
Minimalna dužina rukavice (mm)	220	230	240	250	260	270

**Oznake na rukavicama**

Oznaka brenda - G-REX; naziv modela N O1; veličina 6, 7, 8, 9, 10, 11; oznaka CE (Evropski sertifikat), oznaka EAC, grafička oznaka prema standardu EN 388:2016, grafička oznaka standarda EN 16350:2014, te upotrebljene oznake razina zaštite od mehaničkih opasnosti, grafička oznaka koja se objavljuje o neophodnosti pročitania korisničkog priučnika, godina proizvodnje, podataka o skladnosti sa standardom EN 420:2003+A1:2009, i podatak o sigurnosnoj kategoriji.

**Očišćenje i održavanje**

Prije nego što nosite rukavice (novok ili rabljene) - posebno nakon čišćenja, smijete pažljivo provjeriti njezine one oštećene. Ne smijete ostavljati rukavice prijavio ako ih nameravate koristiti ponovo. Rukavice možete čistiti samo vlažnom materijom ili spužvom, bez da upotrebljavate detergente. Nemojte koristiti sredstva namjenena za čišćenje masnih površina. Nemojte koristiti sredstva namjenena za održavanje cipela. Ne upotrebljavajte dezinfekcijska sredstva, takvim načinom možete prouzročiti opasnu za zdravlje kože reakciju. Rukavice nisu namjenene za pranje.

**Paket / skladištenje**

Rukavice su pakirane u parovima - zajedno s korisničkim priučnikom - zatim se ih stavlja u kartonske kutije koje su prikladne za prevoz i skladištenje. Rukavice smijete držati na hladnom i suhom mjestu, zajedno s neke vlage, na temperaturi između 5 i 25 °c. - to je posebno bitno. Ne izlažite ih izravno sunčevoj svjetlosti. Uvijek provjerite da pravilno skladištite rukavice one zadržaju svoja svoja mehanička svojstva, preko od 3 do 5 godina (od datuma proizvodnje). Rukavice proizvedena a 2021 godini.

**Bliziljka**

Podaci sadržani u ovom korisničkom priučniku nalazimo su kako bi korisniku pomogli odabrati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Istodobno želimo napomenuti da nije moguće odrediti maksimalno vrijeme zadržanja zbog svojstva rukavice. To vrijeme ovijeno je u ispravnoj eksploataciji i pravilnom održavanju. Rezultati laboratorijskih ispitivanja bi vam trebali pomoći da napravite pravi izbor. Ipak, smijete uzeti u obzir da ne može se predvidjeti stvarno vrijeme trajnosti rukavica. Odgovornost za odabir rukavica s odgovarajućim značajkama za primenu leži na korisniku, a ne na proizvođaču. Izjava o skladnosti dostupna na web stranici ww.g-rex.co. Dodatne informacije dostupne su od ovlaštenog distributera proizvođača: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchillfield Road W3 6AY London England.

**Uwaga**

EN 420:2003+A1:2009 – test proizvod ne sadrži nikove tvari koje bi mogle prouzročiti štetne za zdravlje korisnika posle. U posebnim slučajevima, kod osoba koja su iznimno osjetljive na alergije, postoji minimalna mogućnost nastanka kožne reakcije.

EN 388:2016 – percheii mogu ostati zaopkati delovi mašina i uvođenih, a to može biti opasno za zdravlje ili život korisnika.

EN 16350:2014(Atenționare: persoane care poartă mănuși electrostatice de disipare trebuie să fie împământate în mod corespunzător)

EN 16350:2014(Atenționare: Mănușile electrostatice care disipează electricitatea statul nu trebuie depozitate, deschise, adaptate sau scosese într-o atmosferă inflamabilă sau explozivă sau când lucrătorii cu o substanță inflamabilă sau explozivă.)

EN 16350:2014(Atenționare: Proprietățile electrostatice ale mănușilor de protecție pot fi nefavorabile din cauza imbrăntării, uzurii, poluării și deteriorării și pot fi insuficiente pentru atmosfere inflamabile imbrăntite cu oxigen, printre acestea este necesară o evaluare suplimentară.

## AP

### G-REX N O1®

Información relativa às luvas de proteção destinada a utilizador, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016. Luvas conformes com a norma EN 388:2016, EN 16350:2014 em conformação com a norma EN 420:2003+A1:2009. A respetiva informação consta na luva ou eventualmentena embalagem. As luvas não são impermeáveis e não foram testadas quanto à resistência a ácidos.

**Dados mecânicos de acordo com a EN 388:2016**

Resistência à abrasão	3 (0-4)				
Resistência ao corte	1 (0-5)				
Resistência ao rasgo	1 (0-4)				
Resistência à força de perfuração	1 (0-4)				
TDM: Resistência ao corte	X				

(A= mais baixo / F= mais alto)

\* Resultados dos testes mecânicos obtidos na zona da mão da luva

**Marcações nas luvas**

Nome da marca - G-REX; nome do modelo N O1; tamanho 6, 7, 8, 9, 10, 11; marca - Certificado Europeu, marca EAC; marca gráfica para a norma EN 388:2016 e marcações aplicadas de níveis de proteção contra riscos mecânicos, marca gráfica para a norma EN 16350:2014 marca gráfica informando sobre a familiarização com o manual, ano de produção, informações sobre a conformidade com a norma EN 420:2003+A1:2009, informações sobre a categoria de segurança.

**Limpeza / conservação**


Antes de calçar as luvas (tanto novas como usadas), especialmente depois de limpeza, é importante inspeccionar-as cuidadosamente para verificar se estão devidamente. Não deixar as luvas após se pretender utilizá-las. Limpar as luvas apenas com um pano ou esponja humedecida sem usar detergentes. Não utilizar para a conservação ou limpeza de produtos gordurosos. Não utilizar produtos para calçado. Não utilizar desinfetantes, podendo estes causar uma reação cutânea perigosa. As luvas não são concebidas para lavagem.

**Embalagem / armazenamento**

A embalagem em forma de caixa contém duas luvas e as instruções de utilização. A referida caixa é adequada para o transporte e armazenamento. As luvas devem ser armazenadas em local fresco e seco, com sombra e sem humidade, a uma temperatura de a 5 a 25°c. - ito é particularmente importante. Não as exponha à luz solar direta. Se armazenada adequadamente, as propriedades mecânicas da luva não mudaráo durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico. A luva é fabricada em 2021.

**Nota**

As informações aqui contida destinam-se a ajudar-lo a escolher o equipamento de proteção pessoal adequado. Ao mesmo tempo, gostaríamos de salientar que não é possível determinar o período máximo no qual a luva mantém todas as suas propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta.Os resultados dos testes de laboratório devem ajudá-lo a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que a verificação objetiva da utilização da luva não pode ser simulada. É responsabilidade do utilizador e não do fabricante, selecionar luvas com as características certas para a dada aplicação.A Declaração de Conformidade está disponível em www.g-rex.co. Mais informações estão disponíveis no distribuidor autorizado do fabricante: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchillfield Road W3 6AY London England.



## PT

### G-REX N O1®

Informação relativa às luvas de proteção destinada a utilizador, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016. Luvas conformes com a norma EN 388:2016, EN 16350:2014 em conformação com a norma EN 420:2003+A1:2009. A respetiva informação consta na luva ou eventualmentena embalagem. As luvas não são impermeáveis e não foram testadas quanto à resistência a ácidos.

**Dados mecânicos de acordo com a EN 388:2016**

Resistência à abrasão	3 (0-4)				
Resistência ao corte	1 (0-5)				



