





**EN 388-2016** **EN 388-2013 +A1:2009**

**EN 388-2016** **EN 388-2013 +A1:2009**

3121X **Cat. II**

**RU** **G-REX P O1®**

**Информация для пользователей о защитных перчатках в соответствии с постановлением европейского парламента и совета ЕС) 2016/425 от 9 Марта 2016 года(Перчатка в соответствии с европейским стандартом EN 388:2016 в связи с европейским стандартом EN 420:2003+A1:2009. Об этом сообщается надпись на перчатках или на упаковке. Перчатки не являются водонепроницаемыми и не были протестированы на кислотоустойчив.**

**Механические характеристики по европейскому стандарту EN 388:2016**

Устойчивость к истиранию	3 (0-4)
Стоикость к порезам	1 (0-5)
Сопротивление разрыву	2 (0-4)
Сопротивление撕裂 проколу	1 (0-4)

**Испитание ЕС было проведено: SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK.**  
**Номер подразделения уполномоченного органа: 0321.**

Размер	6	7	8	9	10	11
Минимальная длина перчатки (мм)	220	230	240	250	260	270

**CE** **i** **CE**

**3121X** **Cat. II**

**Маркировка на перчатках**  
 Маркировка марки - G-REX; наименование модели P O1; размер 6, 7, 8, 9, 10, 11; знак - Европейский Сертификат, знак EAC, графический знак в соответствии с EN 388:2016 в применимые маркировки уровней защиты от механических угроз, информирующий об ознакомлении с инструкцией , год выпуска, информация о совместимости со стандартом EN 420:2003+A1:2009, информация о категории безопасности.

**EN 388-2016** **EN 388-2013 +A1:2009**

**Перед надеванием перчаток (как новых, так и б/у ), особенно после их чистки, следует тщательно проверить, не были ли они повреждены. Не оставляйте перчатки, если планируете их повторное использование. Перчатки следует очищать только с помощью влажной ткани или губки, без использования моющих средств. Не используйте для обслуживания и чистки жирных продуктов. Не применяй средств, предназначенных для обслуживания обуви. Не используйте дезинфицирующие средства, это может вызвать опасность для здоровья реакции кожи. Перчатки не предназначены для стрижки.**

**Упаковка / хранение**  
 Перчатки упакованы парами, вместе с инструкцией, затем помещаются в картонные коробки, которые подходят для транспортировки и хранения. Перчатки следует хранить в прохладном и сухом месте, затененном и невдалеке от мест при температуре от 5 до 25 – это особенно важно. Не подвергать их воздействию прямых солнечных лучей. При приготовлении хранения механические перчатки не повреждаются в течение 3-5 лет при сухом состоянии. Перчатка изготовлена в 2020 году.

**Зависки**  
 Содержащиеся здесь информация приведена для помощи в выборе соответствующего личного защитного оснащения. При этом отмечено, что максимальный срок сохранения всех свойств перчатками определить невозможно. Он зависит от правильной эксплуатации пользователями и соответствующего ухода. Результаты лабораторных тестов должны обеспечить выбор. Однако обратите внимание, что фактическая цель использования перчаток не может быть охарактеризована. Ответственность за подбор перчаток с соответствующими характеристиками для конкретного применения лежит на стороне пользователя, а не производителя. Декларация Соответствия доступна на сайте [www.g-rex.co.uk](http://www.g-rex.co.uk). Дополнительная информация доступна в авторизованном производителе: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Примечания**  
 EN 420:2003+A1:2009 – в данном разделе не обнаружено веществ, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье пользователя. В особых случаях у людей, чрезвычайно чувствительных к аллергии, существует незначительная вероятность появления кожных реакций.  
 EN 388:2016 – перчатка может попасть в движущиеся части машин, что может быть опасно для здоровья и жизни

**NO** **G-REX P O1®**

Isamsvar med vilkår EU 2016/425. Hanskene fyller kravene EN 388:2016 til forbindelse med EN 420:2003+A1:2009 standarden. Merking av hansker eller emballasje viser til dette. Hanskene er ikke vannavvisende.

**Безыслетте мо механиске ристорке / enhold til EN 388:2016 (невалеисе ристорке)**

Silesterk	3 (0-4)
Kuttbestandig	1 (0-5)
Rivesterk	2 (0-4)
Punkteringsbestandig	1 (0-4)

**TDM-test:** kuttestandig X (A=lowest - F=higest)  
 \* Resultatene fra de mekaniske testene - fra hanskens håndflateområde

Старетсе	6	7	8	9	10	11
Минимална дугина по ноканен / минимален	220	230	240	250	260	270

**Merking av hanske**  
 Merkellapp - G-REX; modellnavn P O1; størrelse 6, 7, 8, 9, 10, 11, CE-merking, EAC-merking og samsvar med gjeldende regelverk for den Eurassiske Økonomiske Union, grafisk symbol for EN 388:2016 standard og de anvendte merker for beskyttelsesnivå; grafisk symbol som informerer om å lese bruksanvisningen , produktionsår, informasjon om samsvar med standard EN 420:2003+A1:2009, informasjon om sikkerhetskategori.

**Renjering/vedlikehold**  
 Før du tar hanskene i bruk (både som nye, samt når de er brukt), særlig etter renjering, bør de undersøkes nøye for skade. Ikke forlat hanskene skitne dersom du ønsker å bruke dem igjen. Hanskene er ikke ment for renjering med rengjøringsmidler. Dersom hanskene ikke kan rengjøres ved hjelp av enkle mekaniske hjelpemidler (f.eks. en tær klut), vil de ikke være anvendbare senere.

**Emballering/lagring**  
 Hanskene er pakket i bunter (12 par) med US , deretter plassert i pappesker egnet for transport og lagring.Hanskene bør lagres i kjølig, tørr, skuggfull og fuktbestående omgivelser, med temperaturer mellom 5-25 grader celsius – dette er særlig viktig, ikke utsatt dem for direkte sollys. Dersom lagret korrekt, vil hanskens mekaniske egenskaper være sendt innenfor en 3-5 års periode fra produktionsdato. Hanskene er produsert i 2021.

**Anmerking**  
 Innholdet i informasjonen i denne bruksanvisningen er ment å skille bidra til å velge korrekt verneutstyr. Det er ikkevill ikke mulig å fastsette maksimumslengden for hanskene alle beskyttende egenskaper. Lengden avvenger av korrekt bruk og korrekt valg av hanske til formålet. Laboratorietestresultater bør kunne hjelpe deg å velge riktig hanske. Likevel bemerkes det at hanske faktisk ikke kan simulere. Det er brukers ansvar å velge hansker med hensiktsmessige egenskaper for bruksområdet, ikke produsentens ansvar. Samsvarsvurdering kan innhentes [www.g-rex.co.uk](http://www.g-rex.co.uk). Videre informasjon er tilgjengelig fra en autorisert distributør for produsenten: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Kommentar:**  
 EN 420:2003+A1:2009 - ingen substanser med helsemessig skadevirkning for brukeren har blitt funnet i dette produktet. I særlige tilfeller, hos svært allergisensitiv personer, kan det forekomme ubehagelige hudreaksjoner.  
 EN 388:2016 - hansken kan settes seg fast mellom bevegelse maskindeler, som kan medføre fare for liv og helse. Hansken bør ikke brukes i nærheten av bevegelige maskindeler.

**EN 388-2016** **EN 388-2013 +A1:2009**

3121X **Cat. II**

**RO** **G-REX P O1®**

**Informații pentru utilizatori legate de mânășile de protecție în conformitate cu regulamentul parlamentar European și cu Consiliul (UE) 2016/425 din 9 martie 2016. Protecții conforme norme EN 388:2016 în combinație cu EN 420:2003+A1:2009. Acest lucru este indicat prin marcajul pe mânășii sau pe ambalaj. Mânășile nu sunt impermeabile și nu au fost testate pentru rezistența la acid.**

**Date mecanice conform EN 388:2016**

Resistență la abrazare	3 (0-4)
Resistență la tăiere	1 (0-5)
Resistență la rupere	2 (0-4)
Resistență la strângere	1 (0-4)

**TDM: Rezistența la tăiere X** (A= cea mai scăzută F = cea mai ridicată)  
 \* Rezultatele testelor mecanice obținute din zona palmei mânășii

**Механички подаци пријем EN 388:2016**

Димензионе	6	7	8	9	10	11
Дужина минимална омињања (мм)	220	230	240	250	260	270

**Ознаке на рукавицама**  
 Ознака EAC, симбол графички за стандард EN 388:2016 в фотосема маркувајући употребу нивоу дзе процене имповитива перцолетор механске, семн графичка инфоремаз деспре цитира инструкцијунар, анул програма, информацију привидн респектател стандардулу EN 420:2003 +А1:2009, информати деспре категорија сигурности.

**Марцаје пе мânășи**  
 Marcearea mărcii - G-REX; numele modelului P O1; dimensiune 6, 7, 8, 9, 10, 11; marca - Certificatul European, marca EAC, simbol grafic pentru standardul EN 388:2016 в фотосема маркувајући употребу нивоу дзе процене имповитива перцолетор механске, семн графичка инфоремаз деспре цитира инструкцијунар, анул програма, информацију привидн респектател стандардулу EN 420:2003 +А1:2009, информати деспре категорија сигурности.

**Curățare / Intrenire**  
 Înainte de îmbrăcarea mânășilor (atât noi, cât și folosite), mai ales după curățarea lor, verificați-le cu atenție dacă au fost deteriorate. Nu lăsați mânășile murdare și neputătoare să fie utilizați din nou. Mânășile trebuie curățate doar cu o lavetă umeză sau un burete, fără a folosi detergenți. Pentru întrenirea și curățarea mânășilor se utilizează produse fără grăsimi. Nu folosiți agenți destinați întrenirii încălziminte. Nu folosiți dezinfectanți; pot provoca o reacție periculoasă a pielii. Mânășile nu pot fi spălate.

**Notă**  
 Informațiile conținute aici sunt destinate să ajute la selecția echipamentelor individuale de protecție adecvate. În același timp, subliniem că nu este posibilă determinarea perioadei maxime de păstrare a tuturor proprietăților de către mânăși. Această depinde de utilizarea corectă de către utilizatori și de selecția corectă a echipamentelor. Rezultatele testelor de laborator ar trebui să vă ajute să faceți alegerea corectă. Cu toate acestea, trebuie menționat că scopul real al utilizării mânășilor nu poate fi simulat. Responsabilitatea pentru selectarea mânășilor cu caracteristici potrivite pentru aplicații date revine utilizatorului și nu producătorului. Declarație de conformitate este disponibilă pe site-ul [www.g-rex.co.uk](http://www.g-rex.co.uk). Informații suplimentare disponibile la distribuitorul autorizat al producătorului: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Comentarii**  
 EN 420:2003 + A1:2009 – nu au fost găsite substanțe în acest produs care ar putea avea efecte dăunătoare asupra sănătății utilizatorilor. În cazuri speciale, persoanele extrem de sensibile la alergii au senzații neașteptate și dezvoltate reacții ale pielii.  
 EN 388:2016 – mânășile poate fi prins în piesele mobile ale mașinilor, care pot fi periculoase pentru sănătatea și viața utilizatorilor.

**PL** **G-REX P O1®**

Informacja dla użytkownika dotyczące rękawic ochronnych, zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. Są to rękawice o zastosowaniu specjalnym ponieważ są one przeznaczone TYLKO do ochrony przy działaniu mechanizmami. Nie używać rękawic, gdy potrzebna jest ochrona w okolicy nadgarstka. Rękawice zgodnie z normą EN 388:2016 w związku z normą EN 420:2003+A1:2009. Informacje o tym oznakowaniu na rękawicy, względnie na opakowaniu. Rękawice nie są wodoodporne i nie były badane w zakresie wodoodporności.

**Uspomenje mehanizma vedlug EN 388:2016 (pozmoy skuteczności)**

Opodornosť na szcieranie	3 (0-4)
Opodornosť na przetrzeczenie	1 (0-5)
Opodornosť na rozdzieranie	2 (0-4)
Opodornosť na silę przyszkwa	1 (0-4)

**TDM: Opodornosť na przyszczenie X** (A= najniższy - F= najwyższy)  
 \* Wyniki testów mechanicznych - otrzymane z obszaru dłoni rękawicy





**Означення на рукавицях**  
 Ознакування марки - G-REX; назва моделу P O1; розмір 6, 7, 8, 9, 10, 11; знак Certified European; знак EAC, знак графічний для норми EN 388:2016 oraz stosowane oznakowania poziomów bezpieczeństwa, znak graficzny informujący o zapoznaniu się z instrukcją, rok produkcji, informacja o zgodności z normą EN 420:2003+A1:2009, informacja o kategorii bezpieczeństwa.

**Przeznaczlenie / konserwacja**  
 Czynności czyszczenia (zarówno nowych jak używanych), zwłaszcza po ich czyszczeniu, należy dokonywać sprawdzać, czy nie zostały uszkodzone. Nie wolno stosować rękawice zabrudzonych, jeżeli planuje się ich ponowne użycie. Rękawice należy czyścić tylko za pomocą wilgotnej szmatki lub gąbki bez użycia detergentów. Nie stosować do konserwacji i czyszczenia wyrobów twardych. Nie stosować środków przeznaczonych do konserwacji obuwni. Nie stosować środków dezynfekujących, może to wywołać niebezpieczną dla zdrowia reakcję skórki.  
**Opakowanie / przechowywanie**  
 Rękawice są pakowane w butki (12 par) wraz z instrukcją, następnie są wkładane do kartonów, które nadsią się do transportu przechowywania. Rękawice należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zaciemnionym i pozbawionym wilgoci o temperaturze od 5 do 25oC – jest to szczególnie ważne. Nie należy wystawiać ich na bezpośrednie działanie słońca. W przypadku prawidłowego przechowywania właściwości mechaniczne rękawic nie ulegną zmianie przez okres od 3 do 5 lat od daty produkcji. Rękawica wyprodukowana w 2021 roku.

**Notatki**  
 Zawarte tutaj informacje mają na celu pomoc w dobraniu odpowiedniego, osobistego wyposażenia ochronnego. Jednocześnie zaznaczamy, że nie można określić maksymalnego okresu zachowania właściwości rękawic przez rękawice. Zależy on od prawidłowej eksploatacji oraz użytkownika oraz odpowiedniego dobrania. Wyniki testów laboratoryjnych powinny ułatwić podjęcie odpowiedniego wyboru. Należy jednak zwrócić uwagę, że rzeczywisty cel użytkownika rękawic nie może zostać zasymulowany. Odpowiedzialność za dobór rękawic o odpowiednich cechach do danego zastosowania leży po stronie użytkownika, a nie producenta rękawic. Deklarację zgodności można uzyskać na [www.g-rex.co.uk](http://www.g-rex.co.uk). Dalejse informacje dostępne u autoryzowanego dystrybutora producenta: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Uwagi**  
 EN 420:2003+A1:2009 – nie stwierdzono występowania w niniejszym produkcie substancji mogących mieć szkodliwy wpływ na zdrowie użytkowników. W szczególności przydadają u osób wyczuwających zmiany na alergię istniejącę znakomita możliwość pojawienia się podrażnień skóry.  
 EN 388:2016 - rękawice może zostać wciągnięta przez poruszające się części maszyn, co może być niebezpieczne dla zdrowia i życia.

**EN 388-2016** **EN 388-2013 +A1:2009**

3121X **Cat. II**

**SRB** **G-REX P O1®**

**Korisnički podaci o zaštitnim rukavicama: u skladu s odredbama Evropskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/425 iz 9. marta 2016. godine. Rukavice su u skladu sa standardom EN 388:2016 u vezi sa sigurnošću u skladu sa EN 420:2003+A1:2009. Ovo je označeno na rukavicama ili na paketu. Rukavice nisu vodonepropusne i nisu bile testirane na otpornost na kiselinu.**

**Механички подаци пријем EN 388:2016**

Опозноснот на шкерцање	3 (0-4)
Опозноснот на абразију	1 (0-5)
Опозноснот на резање	2 (0-4)
Опозноснот на киданаје	2 (0-4)
Опозноснот на сил буђења	1 (0-4)

**TDM: Опозноснот на резање X** (A= najnižji - F= najviši)  
 \* Rezultati mehanikih ispitivanja dlanja rukavice

**Ознаке на рукавицама**  
 Ознака EAC, симбол графички за стандард EN 388:2016 в употребление ознаке нивоу дзе процене имповитива перцолетор механске, семн графички инфоремаз деспре цитира инструкцијунар, анул програма, информацију привидн респектател стандардулу EN 420:2003 +А1:2009, информати деспре категорија сигурности.

**Чишћење и одржавање**  
 Prije nego što stavite rukavice (novе ili rabljene) - posebno nakon чишћења, smijete pažljivo provjeriti nisu li one oštećene. Ne smijete ostavljati rukavice prijavе ako ih nemeravate koristiti ponovno. Rukavice morate čistiti samo vlažnom maramicom ili spužvom, bez upotrebe jake detergente. Nemojte koristiti sredstva namijene za чишћење masnih proizvoda. Nemojte koristiti sredstva namijene za održavanje cipela. Ne upotrebljavajte dezinfekciona sredstva, takom načinom može prouzročiti opasnu za zdravlje kožu reakciju. Rukavice nisu namijene za pranje.

**Rukave / Skladistenje**  
 Rukavice su pakirane u parovima - zajedno s korisničkim priručnikom - zatim se ti stavlja u kartonske kutije koje su priladane za prevoz i skladištenje. Rukavice smijete чувати na hladnom i suhom mjestu, zatejenom i bez vlage, na temperaturi između 5 i 25 °C - to je posebno bitno. Ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ne koristite za pravilno skladištenje rukavice one zadržaju svoj mehanički svojstva preko od 3 do 5 godina (od datuma proizvodnje). Rukavica proizvedena u 2021 godini.

**Bilješka**  
 Podaci sadržani u ovom korisničkom priručniku napisani su kako bi korisniku pomogli odabrati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Istodobno želimo naglasiti da nije moguće određiti maksimalno vrijeme zadržanja svojih osobnih rukavica. To vrijeme ovisno je o ispravnoj eksploataciji i pravilnom odabiru. Rezultat laboratorijskih ispitivanja bi vam trebali pomoći da napravite pravi izbor; ipak, smijete uzeti u obzir da ne može se predvidjeti stvarno vrijeme trajnosti rukavica. Odgovornost za odabir rukavica s odgovarajućim značajkama za primenu leži na korisniku, a ne na proizvođaču. Izjava o skladnosti dostupna na web stranici [www.g-rex.co.uk](http://www.g-rex.co.uk). Dodatne informacije dostupne su od ovlaštenog distributera proizvođača: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Napomene**  
 EN 420:2003+A1:2009 - taj proizvod ne sadrži nikoje tvari koje bi mogle prouzročiti štete za zdravlje korisnika posliedice. U posebnim slučajevima, kod osoba koje su iznimno osjetljive na alergije, postoji minimalna mogućnost nastanka kožne reakcije.  
 EN 388:2016 - postoj mogućnost da pokreni delovi masina uvuku rukavice, a to može biti opasno za zdravlje ili život korisnika.

**PT** **G-REX P O1®**

Informação relativa às luvas de proteção destinada ao utilizador; de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016. Luvas conformes com a norma EN 388:2016 em conjugação com a norma EN 420:2003+A1:2009. A respetiva informação consta na luva ou no eventuais embalagens. As luvas não são impermeáveis e não foram testadas quanto à resistência a ácidos.

**Dados mecânicos de acordo com a EN 388:2016**

Resistência à abrasão	3 (0-4)
Resistência ao corte	1 (0-5)
Resistência ao rasgo	2 (0-4)
Resistência à força de perfuração	1 (0-4)
TDM: Resistência ao corte	X

(A= mais baixo F= mais alto)  
 \* Resultados dos testes mecânicos obtidos na zona da mão da luva

**Marcações nas luvas**  
 Nome da marca - G-REX; nome do modelo P O1; tamanho 6, 7, 8, 9, 10, 11; marca - Certificado Europeu, marca EAC, marca gráfica para a norma EN 388:2016 e marcações aplicadas de níveis de proteção contra riscos mecânicos, marca gráfica informando sobre a familiarização com o manual , ano de produção, informações sobre a conformidade com a norma EN 420:2003+A1:2009, informações sobre a categoria de segurança.

**Limpeza / conservação**  
 Antes de calçar as luvas (tanto novas como usadas), especialmente depois da limpeza, é importante inspeccionar as luvas mantendo todas as suas propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta. Os resultados dos testes de laboratório devem ajudá-lo a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que o verdadeiro objetivo da utilização da luva não pode ser simulado. É importante não expor a luva à luz solar direta. Se armazenada adequadamente, as propriedades mecânicas da luva não mudarão durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico. A luva foi fabricada em 2021.

**Embalagem / armazenamento**  
 A embalagem em forma de caixa contém duas luvas e as instruções de utilização. A referida caixa é adequada para o transporte e armazenamento. As luvas devem ser armazenadas em local fresco e seco, com sombra e sem humidade, a uma temperatura de 5 a 25°C - isto é particularmente importante. Não se expor a luva à luz solar direta. Se armazenada adequadamente, as propriedades mecânicas da luva não mudarão durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico. A luva foi fabricada em 2021.

**Nota**  
 A informação aqui contida destina-se a ajudá-lo a escolher o equipamento de proteção pessoal adequado. Ao mesmo tempo, gostaríamos de salientar que não é possível determinar o período máximo no qual a luva mantém todas as suas propriedades. O mesmo depende do uso correto da luva pelo utilizador e da sua escolha correta. Os resultados dos testes de laboratório devem ajudá-lo a fazer a escolha certa. Note-se, no entanto, que o verdadeiro objetivo da utilização da luva não pode ser simulado. É importante não expor a luva à luz solar direta. Se armazenada adequadamente, as propriedades mecânicas da luva não mudarão durante 3 a 5 anos a partir da data de fabrico. A luva foi fabricada em 2021.

**Observações**  
 EN 420:2003+A1:2009 - não foram encontradas neste produto as substâncias com efeitos potencialmente nocivos para a saúde do utilizador. Em casos específicos, existe uma possibilidade insignificante de reações cutâneas em pessoas extremamente sensíveis a alergias.  
 EN 388:2016 - a luva pode ser apinhada por peças móveis da máquina, causando perigo para a saúde e a vida.

**IT** **G-REX P O1®**

**Informazioni per l'utente sui guanti protettivi conformemente a un regolamento parlamentare Europeo e Consiglio (UE) 2016/425 di 9 Marzo 2016. Guanti secondo EN 388:2016 in combinato disposto con EN 420:2003+A1:2009. Questa informazione è indicata sui guanti o sulla confezione. I guanti non sono impermeabili e non sono stati testati per la resistenza agli acidi.**

**Dati meccanici secondo EN 388:2016 (Resistenza all'abrasione)**

Resistenza all'abrasione	3 (0-4)
Resistenza al taglio	1 (0-5)
Resistenza allo strappo	2 (0-4)
Resistenza alla foratura	1 (0-4)
TDM: Resistenza al taglio	X

(A= il più basso / F= il più alto)  
 \* Risultati dei test meccanici ottenuti dalla zona del palmo del guanto

**Marca del guanto**  
 Marcatura di marchio - G-REX; nome di modello P O1; taglia 6, 7, 8, 9, 10, 11; livello - Certificato Europeo, il segno EAC, simbolo grafico che informa che ha fatto le istruzioni, anno di produzione, informazioni sulla conformità alla norma EN 420:2003+A1:2009, informazioni sulla categoria di sicurezza.

**Pulizia/manutenzione**  
 Prima di indossare i guanti (sia nuovi che usati), soprattutto dopo averli puliti, controllare attentamente che non siano danneggiati. Non lasciare guanti sporchi e se prevede di riutilizzarli, i guanti devono essere puliti solo con un panno umido o una spugna senza l'uso di detergenti. Non utilizzare per la manutenzione e la pulizia di prodotti grasso. Non utilizzare agenti destinati alla manutenzione delle calzature. Non usare disinfettanti, potrebbe causare una pericolosa reazione cutanea. I guanti non sono destinati al lavaggio.

**Pacchetto / Immagazzinamento**  
 I guanti sono confezionati in coppia con le istruzioni, quindi inseriti in scatole adatte al trasporto e allo stoccaggio. I guanti devono essere conservati in un luogo fresco e asciutto, ombreggiato e privo di umidità a una temperatura compresa tra 5 e 25 °C - questo è particolarmente importante. Non esporli alla luce solare diretta. Se correttamente conservato, le proprietà meccaniche del guanto non cambieranno per 3-5 anni dalla data di produzione. Guanto fatto nel 2021.

**Nota**  
 Le informazioni contenute nel presente documento hanno lo scopo di aiutare nella selezione dei dispositivi di protezione individuale appropriati. Allo stesso tempo, sottolineiamo che non è possibile determinare il periodo massimo di conservazione di tutte le proprietà da parte del guanto. Dipende dall'uso corretto da parte dell'utente e dalla selezione corretta. I risultati dei test di laboratorio dovrebbero aiutarli a fare la scelta giusta. Tuttavia, va notato che non è possibile simulare lo scopo reale dell'uso dei guanti. La responsabilità della selezione di guanti con le giuste caratteristiche per la data applicazione spetta all'utente e non al produttore. Dichiarazione di conformità disponibile sul sito [www.g-rex.co.uk](http://www.g-rex.co.uk). Ulteriori informazioni sono disponibili presso il distributore autorizzato del produttore: G-REX Glove Revolution LTD, 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Annotazione**  
 EN 420:2003+A1:2009 - nessuna sostanza presente in questo prodotto può avere effetti dannosi sulla salute dell'utente. In casi speciali, esiste una leggera possibilità di reazioni cutanee e nelle persone estremamente sensibili alle allergie.  
 EN 388:2016 - i guanti può rimanere impigliato nelle parti mobili della macchina, che possono essere pericolose per la salute e la vita.

## DE G-REX P O1®

Benutzerinformation über Schutzhandschuhe nach parlamentarischer Verordnung/Europäischer Rat (EU) 2016/425 vom 9. März 2016. Handschuhe nach EN 388:2016 in Verbindung mit EN 420:2003+A1:2009. Dies wird durch die Kennzeichnung auf den Handschuhen oder auf der Verpackung angezeigt. Die Handschuhe sind nicht wasserdicht und wurden nicht auf Säurebeständigkeit geprüft.

**Mechanische Daten nach EN 388:2016 (Leistungstufen)**

Abriebfestigkeit	3 (0-4)
Schnittfestigkeit	1 (0-5)
Rißfestigkeit	2 (0-4)
Bestandigkeit gegen Durchschlagkraft I (0-4)	
TDM: Beständigkeit gegen Schnitt X (A= nachträglich - F= härter)	
* Mechanische Testergebnisse aus dem Handbereich des Handschuhs.	

Der EU-Test wurde durchgeführt von:
SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way,
Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK.,
Benachrichtigungsstelle: 0321.

<b>Größe</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Minimale Handschuhlänge (in mm)	220	230	240	250	260	270

**Markierungen auf den Handschuhen**

Markenzeichen -G-REX-, modellnamn P 01; Größe 6, 7, 8, 9, 10, 11; Zeichen - Europäisches Zertifikat; EAC-Zeichen; grafisches Symbol für EN 388:2016 -Norm und angewandte Kennzeichnungen für Schutzstufen gegen mechanische Gefahren, Grafiksymbo zur Information, Baujahr; Informationen über die Einhaltung der EN 420:2003+A1:2009-Norm, Informationen über die Sicherheitskategorie.

**Reinigung/Wartung**

Die meisten Anzeichen von Handschuhen (sowohl neue als auch gebrauchte), insbesondere nach der Reinigung, sicherstellen, dass diese nicht beschädigt sind. Lassen Sie Ihre Handschuhe nicht verschmutzen, wenn Sie sie wiederverwenden wollen. Reinigen Sie die Handschuhe nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ohne Reinigungsmittel. Nicht für die Wartung von Maschinen oder ähnlichen Produkten verwenden. Verwenden Sie keine Schupflegemittel. Keine Desinfektionsmittel verwenden, da dies zu einer gefährlicheren Hautreaktion führen kann. Handschuhe sind nicht für die Wäsche bestimmt.

**Verpackung/Lagerung**

Die Handschuhe werden paarweise mit Anlehnung verpackt und dann in transport- und lagerfähige Kartons gelegt. Lagern Sie die Handschuhe an einem kühlen, trockenen, schattigen und trockenen Ort bei 5 bis 25 Grad Celsius, was besonders wichtig ist. Setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Bei sachgemäßer Lagerung ändern sich die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren ab Herstellungsdatum nicht. Der Handschuh wurde 2021 hergestellt.

**Notiz**

Die herein enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung helfen. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass es nicht möglich ist, die maximale Zeitspanne zuzulassen, für die der Handschuh alle seine Eigenschaften behält. Es hängt von der richtigen Verwendung durch den Benutzer und der entsprechenden Auswahl ab. Die Ergebnisse von Laboruntersuchungen sollen es erleichtern, die richtige Wahl zu treffen. Bitte beachten Sie jedoch, dass der eigentliche Zweck eines Handschuhs nicht simuliert werden kann. Die Verantwortung für die Auswahl des richtigen Handschuhs für die Anwendung liegt beim Anwender und nicht beim Hersteller. Konformitätserklärungen verfügbar unter www.g-rex.co.uk. Weitere Informationen erhalten Sie beim autorisierten Händler des Herstellers: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Bemerkungen**

EN 420:2003+A1:2009 - In diesem Produkt wurden keine Substanzen mit potenziell schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Benutzer identifiziert. In besonderen Fällen sind Hautreaktionen bei Menschen, die extrem allergieempfindlich sind, kaum möglich. EN 388:2016 - Der Handschuh kann durch bewegliche Maschinenteile eingezogen werden, was einer Gefährdung von Leib und Leben führen kann.



## HU

## G-REX P O1®

Információk a védőkesztyűk felhasználójának számára, összehangban, az Európai Parlament és Tanács 2016. március 9-i (EU) 2016/425 számú rendeletével. A kesztyűk megfelelnek az EN 388:2016 valamint az EN 420:2003+A1:2009 szabványnak. Ez a kesztyűn vagy a csomagoláson található jelölés jele. A kesztyű nem víztátó és savállóigára nem lett tesztelve.

Az EU teszteszt végezte: SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. A bejelentett szervizet száma: 0321.

Méret	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
A kesztyű minimális hosszúsága mm	220	230	240	250	260	270

TDM: Vágás ellenállás X (A=leggyengébb - F=legmagasabb)

\* A kesztyű tenyérterületéről kapott mechanikai vizsgálati eredmények

**Jelölések a kesztyűn**

Markamejelölés - G-REX-, modell neve P 01; méret; Európai Tanúsítvány jele, EAC kód, az EN 388:2016 szabvány grafikus szimbóluma és a mechanikai veszélyekkel szembeni védelem szintjének használt jelölése, grafikus jel, amely tájékoztat az utasítások elővárosáról, a gyártás éve, információ az EN 420:2003+A1:2009, szabványnak való megfelelésről.

**Tisztítás / karbantartás**

A kesztyű felvétele előtt (új és használt esetén egyaránt), különösen azok tisztításuk után ellenőrizze, hogy nem sérültek-e. Ne hagyja el a szennyezett kesztyűket, ha tervezzi azoknak újabb használatát. A kesztyűket csak nedves ruhával vagy szivacsos tisztítószert, tisztítószereket használva tisztítsa. Ne használjon a karbantartáshoz és a tisztításhoz zsíros termékeket. Ne használjon lúbbeli karbantartóhoz szánt szereket. Ne használjon fertőtlenítőszereket, ezek veszélyes bőrrécekként válhatnak ki. A kesztyűket ügyv nem szárítsa megszára.

**Csomagolás / tárolás**

A kesztyűk páronként vannak csomagolva az utasítással, majd aztán dobozokba rakva, amelyek alkalmasak szállításra és tárolásra. A kesztyűket hűvös és száraz, árműködés és nedvességmentes helyen, 5-25°C hőmérsékleten kell tárolni - ez különösen fontos. Ne tegye ki azokat közvetlen naposugárzásnak. Megfelelő tárolás esetén a kesztyű mechanikai tulajdonságai nem változnak a gyártás dátumától számított 3-5 évig. Kesztyű 2021-ben készült.

**Feljegyzés**

Az itt közölt információk célja a megfelelő egyéni védőeszközök kiválasztása. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy nem lehet meghatározni az összes tulajdonság maximális időtartamát a kesztyűknél. Ég fűg a felhasználó által megfelelően használatlól és a helyes kiválasztástól. A laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek segítségével, kell a helyes döntés meghozatalában. Meg kell azonban jegyezni, hogy a kesztyű használatának tényleges célja nem simulálható. Az adott alkalmazáshoz a megfelelő tulajdonságokkal rendelkező kesztyű kiválasztásáért a felhasználó felelős, nem pedig a gyártó. A Megfelelőégi Nyilatkozat elérhető az internetes oldalon www.g-rex.co.uk. További információk elérhetőek a gyártó hivatalos forgalmazójánál: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Megjegyzések**

EN 420:2003+A1:2009 - nem fordultak elő az alábbi tényekben a felhasználó egészségére káros hatással levő anyagok. Különleges esetekben, az allergiára érzékeny személyek esetében fennállhatnak bőrröccések kialakulása. EN 388:2016 - a kesztyű beakadhat mozgó géprészekbe, ami az egészségre és az életre veszélyes lehet.

## SLO

## G-REX P O1®

Sklado z uredbu EU 2016/425. Rokavice izpolnjuje zahteve EN 388:2016 v povezavi s EN 420:2003+A1:2009 standardom. Za to se uporabljajo označevanje rokavice ali embalaže. Rokavice niso vodoodporne.

**Zaščitá pred mehanskimi tveganji po EN 388:2016**

Odpornost na obrabo	3 (0-4)
Odpornost na prerez	1 (0-5)
Odpornost na trajanje	2 (0-4)
Odpornost na prebod	1 (0-4)
TDM: odpornost na rezanje X (A = najnižja - F = najvišja)	
* Rezultati mehanskih preskusov - prejeti s področja dlaní rokavic	

<b>Velikost</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Minimálna dolžina rokavice	220	230	240	250	260	270

**Oznaka rokavice**

Oznaka - G-REX-, ime modela P 01, velikost; oznaka CE, oznaka EAC in imenovanje v skladu z predpisi Evropske unije, grafični znak za standard EN 388:2016 in uporabljenne oznake za stopnje zaščit, grafični znak za branje navodil, leto izdelave, oznaka o skladnosti con compliance with the standard EN 420:2003+A1:2009, informacije o kategoriji varnosti.

**Čiščenje / vzdrževanje**

Preden rokavice oblačite (tako nove kot tudi rabljene), še posebej po čiščenju, jih natančno preglejte, ali ne pokškodujejo. Ne puščajte umazanih rokavic, ki jih nameravate ponovno uporabiti. Rokavice niso namenjene čiščenju z detergenti. Če ne uporabite ne morete odstraniti s pomočjo nežnih mehanskih sredstev (npr. Suhe krpe), rokavice ne bodo primrne za nadaljnjo uporabo.

**Pakiranje / skladiščenje**

Rokavice so pakirane v škatelcih (12 parov) z UIS, nato pa vsajevne v škatle, primrne za prevoz in skladiščenje. Rokavice se treba hraniti na hladnem, suhem, senčenem in zaščitenem pred vlago pri temperaturi od 5 do 25 °C - to je se posebej pomembno. Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi. Ob pravilnem skladiščanju se mehanske lastnosti rokavic ne bodo spremenile v obdobju 3 do 5 let od datuma izdelave. Rokavice so izdelane v 2021.

**Opomba**

Informacije tem priložnih na v. 20061 pri izbiri ustrezne osebne zaščitne opreme. Hkrati opozamlo, da rokavicom ne moremo določiti maksimalnega roka zadrževanja sijača vseh lastnosti. Odvisno je od pravnile uporabe uporabnika in pravnile izbire. Rezultati laboratorjskih testov bi vam morali pomagati pri pravnili izbiri. Vendar je treba opozoriti, da dejanskega namena rokavice ni mogoče simulirati. Uporabnik in ne odgovornost proizvajalca je, da izbire rokavice z ustresnimi lastnostmi za uporabo. Ijavno o skladiščanju je mogoče dobiti www.g-rex.co.uk. Nadaljnje informacije so na voljo pri pooblaščenem distributerju proizvajalca: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Opomba**

EN 420:2003+A1:2009 - v tem izdelku ni bilo najdenih snovi, ki bi lahko škodljivo vplivale na zdravje uporabnika. V posebnih primerih je pri ljudeh, ki so izjemno občutljivi na alergije, zamenjavljiva možnost kožnih reakcij. EN 388:2016 - rokavice se lahko umazajo med premikajoče se strojne dele, kar je lahko nevarno za zdravje in življenje. Rokavice ne smete uporabljati v bližini gibljivih delov stroja.

## SK

## G-REX P O1®

Informacije o ohranjanju rokavicih uporab po uporabitelje v skladu s naravnanimi Evropskega parlamenta a Rady (EU) 2016/425 z 9. marca 2016. Rokavice izpolnjuje zahteve EN 388:2016 v spojeni s EN 420:2003+A1:2009. Informacija je na rukavicih,aleba na obale. Rokavice niso vodotesne a neboli testovane in a odolnost proti kysielinam.

**Mehaničke údaje podľa EN 388:2016** (rovne úcinosti)

Odolné proti obru	3 (0-4)
Odolnost proti preťazaniu	1 (0-5)
Odolnosť proti ozhrnutiu	2 (0-4)
Odolnosť proti prepichnutiu	1 (0-4)
TDM: Rezný odpor X (A = najnižší - F = najvyšší)	
* Výsledky mechanických skúskob získané z oblasti dlane rukavíc	

Test EU bol vykonaný: SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Číslo notifikovaneho orgánu: 0321.

<b>Velikost</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Minimálna dolžina rokavice	220	230	240	250	260	270

**Značenje rukavice**

Značenje znakóv - G-REX-, názov modelu P 01, veľkosť 6, 7, 8, 9, 10, 11; značka - Európske Ozvedenie, značka EAC, grafický symbol pre normu EN 388:2016, a označenie používané pre izrovne ochrany proti mechanickým nebezpečenstvám, grafické označenie informujúce o prečatni pokynov, rok výroby, informácie o súlade s normou EN 420:2003+A1:2009, informácie o bezpečnostnej kategoriji.

**Čistenie / údržba**

Pred nasadením rukavíc (nových aj použitých), najmä po ich vyčistení, starostlivo skontrolujte, či nie sú poškodené. Ak plánujete opätovne použiť rukavice, nenechávajte rukavice spináre. Rokavice čisté iba v avčhnozu tkaninou, alebo v spongu bez použitia čistiacich prostriedkov. Nepoužívajte ich priamemu slnečnému žiareniu. Pri správnou skladovaní sa mechanické vlastnosti rukavíc nezmenia 3 až 5 rokov od dátumu výroby.Rokavice vyrobené v roku 2021.

**Balenie / skladovanie**

Rokavice sú balené v pároch v inštrukcii, potom sú vložené do kartónov, ktoré sú vhodné na prepravu a skladovanie. Rokavice by sa mali skladať na chladnom a suchom mieste, v tieni a bez vlhkosti pri teplote 5 až 25 °C - to je obzvlášť dôležité. Nevytvárajte ich priamemu slnečnému žiareniu. Pri správnom skladovaní sa mechanické vlastnosti rukavíc nezmenia 3 až 5 rokov od dátumu výroby.Rokavice vyrobené v roku 2021.

**Poznámka**

Účelom uvedených informácií je pomôcť pri výbere vhodných osobných ochranných prostriedkov. Zároveň zdôrazňujeme, že nie je možné určiť maximálnu dobu zachovania všetkých vlastností rukavíc. Závisí to od správného použitia používateľom a správneho výberu.Výsledky laboratorných testov by vám mali pomôcť pri výbere. Treba však poznamenať, že skutočný údel použitia rukavíc nemôžno simulovať. Zodpovednosť za výber rukavíc so správnymi vlastnosťami pre danú aplikáciu nevytvára, a nie výrobca. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke www.g-rex.co.uk. Ďalšie informácie získate od autorizovaného distribútora výrobcu: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Poznámky**

EN 420:2003+A1:2009 - nebolo potvrdené aby látky nachádzajúce sa v tomto výrobku mohli mať škodlivé účinky na zdravie používateľa. Vo výnimočných prípadoch majú ľudia, ktorí sú mimoriadne citliví na alergiu, veľmi malé riziko vzniku kožných reakcií. EN 388:2016 - rukavice môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami stroja, čo môže byť nebezpečné pre zdravie a život.

## SE

## G-REX P O1®

Information om användning av skyddshandskar enligt Europaparlamentets och Rådets (EU) förordning 2016/425 av den 9 mars 2016. Handskarna överensstämmer med normen EN 388:2016 i samband med EN 420:2003+A1:2009. Detta indikeras på handskarnas överensstämmelse eller förpackningen. Handskarna är inteventerats och har inte undersökts avseende syrafästhet/ösmotstånd.

**Mekaniska uppgifter enligt EN 388:2016 (prestandanivåer)**

Stötståndsbeständighet	3 (0-4)
Motstånd mot skärning	1 (0-5)
Rivållståndet	2 (0-4)
Beständighet mot stöck	1 (0-4)
TDM: Motstånd mot skärning X (A=lägstå - F=högsta)	
* Resultat av mekaniska provningar kommer från handflatdelen	

<b>Storlek</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Minimal handsklängd mm	220	230	240	250	260	270

**Markningar på handskar**

Varumärke -G-REX-, modellnamn P 01; storlek 6, 7, 8, 9, 10, 11; tecken - europeiskt certifikat, EAC-etikett, grafiskt tecken avseende EN 388:2016 - normen och tilläggade markeringar av nivåer på skydd mot mekaniska risker, grafiskt tecken om genomsnitt av bråksvaning, tillverkningsår, information om överensstämelse med EN 420:2003+A1:2009, information om säkerhetskategorin.

**Rening/ underhåll**

Innan du tar på handskar (både nya och begagnade) ska du kontrollera att de inte är skadade, särskilt efter att de har rengörats. Du får inte låta bli att rengöra dem om du tänker använda dem igen. Handskar får endast rengöras med hjälp av en blöt trasa eller svamp utan några drogeterger. Får inte användas vid underhåll och rening av fetthaltiga produkter. Får inte användas vid skunderhåll. Använd inte desinficeringsmedel då dessa skulle kunna orsaka en allvarlig hudreaktion. Handskar får inte tvättas i tvättmaskin.

**Förpackning / förvaring**

Handskar packas i par med bråksvanvisning och packas sedan i kartonger som lämpar sig väl för transport och förvaring. Handskar ska förvaras torrt och skilt, bökligt från ljus och fukt, vid en temperatur mellan 5 och 25°C - detta är väldigt viktigt. Får inte utställas för direkt solljus. Vid korrekt förvaring håller handskens sina mekaniska egenskaper i 3 upp till 5 år från tillverkningsdatum. Handskt tillverkas år 2021.

**Anteckning**

Tanken med denna information är att hjälpa dig hitta lämplig personlig skyddsutrustning. Tänk på att det inte är möjligt att noggrant fastställa hur länge handskarna kommer att bevara sina egenskaper. Detta beror nämligen på om du använder handskarna på rätt sätt och för rätt ändamål. Resultat av laboratorieundersökningar kan göras det lättare att välja rätt produkt. Tänk på att det inte går att simulera verkliga situationer där handskarna används. Det är användaren, inte tillverkaren, som ansvarar för att välja handskar som lämpar sig väl för det avsedda användningsändamålet. Förskäran om överensstämmelse finns på webbsidan www.g-rex.co.uk. Mer information finns hos tillverkarens auktoriserade distributör: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Anmärkningar:**

EN 420:2003+A1:2009 - denna produkt innehåller inga hälsofarliga ämnen. Det finns en försumbar risk för hudreaktioner hos överkänsliga personer.

EN 388:2016 - handskan kan dras in i rördiga maskindelar, vilket kan utgöra en häls eller livsfara.

## EST

## G-REX P O1®

Aktična regulacijamta EU 2016/425. Prirtnine atitika keliamus realivalimus EN 388:2016 kartu su EN 420:2003+A1:2009 standardom. Za zaštitu se uporabljajo označevanja rokavice, na kateri navedeno, kaj to kesztyűn vagy a csomagoláson található jelölés jele. A kesztyűn vagy a csomagoláson található jelölés jele. A kesztyűn vagy a csomagoláson található jelölés jele. A kesztyűn vagy a csomagoláson található jelölés jele. A kesztyűn vagy a csomagoláson található jelölés jele.

**Apasuga nuo mehánínių pavojų pagal EN 388:2016**

Atsparumas nutrynimui	3 (0-4)
Atsparumas pjūvimui	1 (0-5)
Atsparumas plyšimui	2 (0-4)
Atsparumas pradūrimui	1 (0-4)
TDM: Atsparumas pjūvimui X (A=mažiausias -F=didžiausias)	
* Mechaninių testų rezultatai - Gauti iš delno pirštinių plotų	

<b>Dydis</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Mažiausias pirštinių ilgis mm	220	230	240	250	260	270

**Prirtnių žymėjimas**

Etiketė - G-REX-, modeliu pavadinimas P 01; dydis 6, 7, 8, 9, 10, 11. CE žymė, EAC žymė ir nuostatu paskyrimas iš Eurazijos Sąjungos, grafinis standartinio EN 388:2016 ženklas ir takomi apsaugos lygio ženklai, grafinis ženklas informuojantis apie instrukcijų skaitymą, pagaminimo metą, informacija apie sutapim EN 420:2003+A1:2009, informacija apie saugos kategoriją.

**Valymas / priežiūra**

Prieš naudojant pirštines (tik naujas, tiek naudotas) ypač po valymo, jas būtina kruopščiai peržiūrėti dėl pažeidimo nebuvimo. Nepalikite purvinų pirštinių įgelti į devesi valyti, Pirštines nėra skirtos valyti plaukšiais. Jėgu neapdirbti palaidinti purvo šveitimoms mechaniniams priemonėms (pvz. sausa šluoste), Pirštine nebūs tinkama tolimesiam naudojimui.

**Pakavimas / Sandėliavimas**

Pirštines yra supakuotos į pakuoites (12 porų) su UIS, tuomet įdedamos į dėžes, tinkamas gabenti ir laikyti. Pirštines reikia laikyti vėsioje, sausoje, šėšelinėje vietoje ir apsaugoti nuo drėgmes, esant 5-25 laipsnių temperatūra - tai ypač svarbu. Saugokite nuo tiesioginio saules spindulių. Tinkama laikyti, pirštnių mechanines savybes nesikesi nuo 3 iki 5 metų nuo pagaminimo datos. Pirštines pagaminotos 2021.

**Urašas**

Sąjau vadove pateikta informacija yra naudinga reikiantis tinkamas asmens apsaugos priemonės. Kartu atkreipiame dėmesį, kad pirštninė nustatyti maksimalus višų svorčių bilgesio/šilalimymo laikotarpiai. Tai prklauuso nuo vartojote teisingo naudojimo ir tinkamo pasirikimoLaboratorinių tyrimų rezultatai turėtų padėti teisingai pasirinkti. Tačiau reikia pažymėti, kad tikro pirštnių paskirtis negali būti modeliuojama. Piktis pirštnes su tinkamomis savybėmis turi vartojotojas, o ne gamintojas. Galima gauti atitikties deklaraciją www.g-rex.co.uk. Papildomi informaciją galite gauti iš įgalioto gamintoja platintojo: G-REX Glove Revolution LTD. 47 Churchfield Road W3 6AY London England.

**Pastabos**

EN 420:2003+A1:2009 - Šiame gaminyje nebuvo rasta jokių medžiagų, įgalinčių pakentti vartojoto sveikatą, išskyrus atvejais, žmonėms turintiems ypač jautrias alergijas, yra labai maža tikimybė galims esodis pakitimams.

EN 388:2016- Pirštnes gali įstrigti tarp judančių mašinos dalių, o tai gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Pirštnes neturėtų būti naudojamos šalia judančių mašinos dalių.

## TR

## G-REX P O1®

Yönetmeliğe uygun olarak EU 2016/425, Eldivenler gerekisimleri EN 388:2016 standartla bağımlı olarak karřar EN 420:2003+A1:2009. Bunu belirtmek için eldivenlerin veya ambalajın üzerindeki işaretlerdir. Eldivenler suya dayanıklı değildir.

**EN 388:2016'e göre mekanik risklere karř koruma**

Ağırma direnci	3 (0-4)
Kesilme direnci	1 (0-5)
Yırtılmaya dirençli	2 (0-4)
Delinme direnci	1 (0-4)
TDM <span> </span> : Kesilme direnci X (A=an düşük - F=eny yüksek)	
* Eldiven avuç için alınandan elde edilen mekanik test sonuçları	

<b>Boyut</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Minimal eldiven uzunluđu mm	220	230	240	250	260	270

Test AB tarafından gerçeleştirildi: SATRA Technology Centre Limited, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK., Bildirim Organi: 0321.

**Eldiven markalama**

Etiket - G-REX, model adı P 01; boyutu 6, 7, 8, 9, 10, 11; CE işareti, EAC işareti ve Avrasya Birliđi düzenlemelerine atanmas, standart EN 388:2016 için grafik işareti ve koruma seviyeleri için uygulanan işaretler, talimatın okunması hakkında bilgi veren grafik işareti



